

Inspección Cosechadoras

FECHA DE INSPECCIÓN:	19/06/2025
MODELO:	CASE 8230
Nro. SERIE MOTOR:	
Año:	2018
Nro. SERIE CHASIS:	CORY8230TJK00648
HORAS MOTOR:	3770.5
HORAS COSECHA:	2823.6

ESTADO GENERAL	Ok	Reparar	Observaciones	Estado del trabajo	
				Apro bado	Recha zado
Limpieza de la Cabina	ok				
Mandos e Instrumentos	ok				
Estado del Asiento	ok				
Calcos	ok				
Llantas	ok				
Pintura General	ok				
Limpieza General	ok				
Cubiertas (Medida y grado de desgaste)			Delanteras Dual 520/85 R42 (60%) Traseras 600/85 R42 (64%)		
Escudos y Protectores	ok				
MECANICA / COSECHA	Ok	Reparar	Observaciones	Estado del trabajo	
Embocador				Apro bado	Recha zado
Fisura en Bastidor	ok				
Piso de Embocador	ok				
Acarreador	ok				
Engranajes de acarreador	ok				
Tambor	ok				
Reversora	ok				
Variador Trasero	-				
Correa Mando Reversora	ok				

Inspección Cosechadoras

Cadena de Mando	ok				
Correa Mando Plataforma	ok				
Rodamientos embocador	ok				
Multicupla	ok				
	Ok	Reparar	Observaciones	Estado del trabajo	

Acelerador				Apro bado	Recha zado
Pletinas del Acelerador	ok				
Chapas Porta Pletinas	ok				
Rodamientos	ok				
Correa Mando acelerador	ok				
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Sistema de Trilla				Apro bado	Recha zado
Rodamiento de Rotor	ok				
Muelas	ok		Se reemplazaron en la cosecha de gruesas anterior		
Púas	ok		Se reemplazaron en la cosecha de gruesas anterior		
Cóncavos	ok				
Chapa Soporte de Cóncavos	ok				
Sinfines Entregadores	ok				
Rodamientos y engranajes	ok				
Correa de mando Rotor	-				
Variador de Rotor	-				
Correa mando sinfines	-				
Cielo 1	ok		Se reemplazaron en la cosecha de gruesas anterior		
Cielo 2	ok		Se reemplazaron en la cosecha de gruesas anterior		
Cielo 3	ok		Se reemplazaron en la cosecha de gruesas anterior		
Caja escuadra mando plataf Mando pri.	-				
Embrague plataforma	ok				

Inspección Cosechadoras

Cruceta y manchón cardan	-				
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Sistema de limpieza				Apro bado	Recha zado
Cajón de Zaranda	ok				
Brazos y Bujes	ok				
Zarandon / Zaranda	ok				
Ventilador de Limpieza	ok				
Variador de Ventilador	ok				
Correa de Mando Ventilador	ok				
Rodamientos	ok				
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Norias				Apro bado	Recha zado

Engranajes y Cadenas	ok				
Rodamientos	ok				
Sinfines	ok				
Correa mando de Noria de Retorno	ok				
Correa de mando de noria grano limpio	ok				
Sinfín del Distribuidor	ok				
Tubo de Descarga	ok		Esta encamisado		
Sinfín Descargador	ok		Esta cementado		
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Sistema de Descarga/Esparcidores				Apro bado	Recha zado
Pletinas de batidor / rodamientos	ok				
Esparcidores	ok				
Correa mando esparcidores o motores	ok				
Cortinas limitadoras	ok				
General	ok				
Aceite en caja tolva	-				

Inspección Cosechadoras

Caja escuadra	ok				
Sinfines	ok				
Codo de tubo	ok		El codo del tubo esta cementado con caper		
Rodamientos	ok				
Cadena de descarga	ok				
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Sistema eléctrico				Aprobado	Rechazado
Sistema Eléctrico	ok				
Baterías	ok				
Balizas	ok				
Luces	ok				
Sensor humedad	ok				
Sensores de pérdida	ok				
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Diagnostico Motor				Aprobado	Rechazado
Pruebas interactivas	ok				
Perdidas en general	ok				
Revisión damper/ ultimo cambio	-				

	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	
Sistema Hidráulico				Aprobado	Rechazado
Mangueras en General	ok				
Pérdidas de aceite	ok				
Bomba hidrostática	ok				
Bomba triple	-				
Bloque de válvulas	ok				
Motores hidráulicos	ok				
	Ok Reparar Observaciones			Estado del trabajo	

Inspección Cosechadoras

Accesorios				Apro bado	Recha zado
Manuales	ok				
Enganche y perno	ok				
Llave de Rueda	-				
Matafuegos	-				
Camisas	ok				
				Estado del trabajo	
AMS	Ok	Reparar	Observaciones	Apro bado	Recha zado
Pantalla (Modelo)	-				
Receptor (modelo y N° de Serie)	-				
Manuales	-				
Tarjeta	-				
Otros	-				

Comentarios Sobre el funcionamiento General/Puesta en marcha/ Embragado del sistema de trilla PROBAR TODOS LOS ACCIONAMIENTOS DE REGULACIONES DESDE LA CABINA, ESCANEO CON EDL ANALISIS DE CODIGOS Y PRUEBA DE EXCLUSION DE CILINDROS.

Al momento de la revisión la unidad se encontraba cosechando girasol.
Le funciona el monitor de rinde, mapeo y piloto automático.

El estado general de la maquina es bueno, el puntaje es: 8.5