



Concepto	Descripción
Marca	Pauny
Modelo	BRAVO 540
Año	2019
Potencia	240 HP
Tracción	Doble
Horas de Motor Totales	9,985
Horas de Trabajo	-
Piloto Automático	Sí
Motor	<ul style="list-style-type: none">• Recambio de Motor: No• Reparación de Motor: No• Bomba Inyectora: Bueno• Gaseo y Humo: Normal• Comentarios: Consumo +/- 1L cada 300h
Cabina	<ul style="list-style-type: none">• Vidrios: Sin daño alguno• Aire Acondicionado, Cielorraso, Piso, Asiento: Muy buen estado
Cubiertas	<ul style="list-style-type: none">• Delantera Izquierda y Derecha: Firestone 24.5/32, reacondicionadas• Trasera Izquierda y Derecha: Firestone 24.5/32, reacondicionadas
Transmisión	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: Mecánica, 4 gamas• Velocidades: 12 de avance y 4 de retroceso• Caja reparada integralmente antes de la campaña 2025