

ZUQUELI

REVISION UNIDAD USADA



+54 9 342 6303814

Fecha...../...../.....

Razón Social.....Nombre y Apellido.....

Cuit.....Email.....CELL:.....

Marca Deutz Fahr Modelo AX 4/20 Año 1992 N° Motor 606381

Nº Chasis 412010447 Potencia..... Localidad.....

Equipamiento

RODADOS	ESTADO	MARCA	MEDIDA
Trasero derecho	90% recuperado	Fate Agro	23-1.30
Trasero izquierdo	90% recuperado	Fate Agro	23-1.30
Delantero derecho	100%	Firestone	1100-16
Delantero izquierdo	100%	Firestone	1100-16

Control remoto	NO	SI X	Levante de 3 Puntos	NO X	SI	Doble Embrague	NO	SI X
Cabina	NO	SI X	Marca					

Estado General

RODABOS	ESTADO	OBSERVACIONES
Motor	Reparado	Consume aceite? SI/NO
Caja	Reparado	
Diferencial	Reparado	
Tren delantero	Reparado	
Dirección	Reparado	Hidráulica/mecánica
Frenos	Reparado	Tipo
Toma de fuerza	Reparado	Tipo
Baterías		
Arranque		
Alternador		
Instalación eléctrica		

Horas estimadas de uso

Consumo de aceite cada 100 hs. Litros

Presentación de la unidad (de 1 a 10) Puntos

Valor estimado por el propietario: \$ / U\$S

Revisado por

Firma y Aclaración

Parvets.

Observaciones