

FECHA DE INSPECCION	MAYO 2026	IMPLEMENTO	PULVERIZADORA Ruca		
MARCA	TEDESCHI	MODELO	MT 3000	DOMINIO	XXX
MOTOR MARCA	DEUTZ	N°	XXX		
CHASIS MARCA	TEDESCHI	N°	XXX		
AÑO	2009	HORAS	4500 HS		
CAPACIDAD DE CARGA	3000 LT	ANCHO TRABAJO	25 MT	TRANSMISION	MECANICA

ESTADO GENERAL

	REVISION	ESTADO	OBSERVACIONES		REVISION	ESTADO	OBSERVACIONES
MOTOR	✓	MB		ESTRUCTURA			
TRANSMISION	✓	MB		Chasis	✓	MB	
Reductores	—			Tanque Principal	✓	MB	
Caja	✓	MB	EATON 5°	Tanque Agua Limpia	✓	B	
Embrague	✓	MB		Basculante	✓	MB	
Cadenas	✓	MB		Alas	✓	B	
CABINA				Pintura	✓	B	
Estado de Cabina	✓	MB		Otros	—		
Instrumental Comando	✓	MB		TREN DELANTERO			
Comando Hidraulicos	✓	MB		Rodado - Estado	✓	MB	124 X 36
Aire acondicionado	✓	MB		Suspensión	✓	MB	CAMBIADO
Filtro Carbon	✓	B		Rotulas	✓	MB	CAMBIADO
Otros	—			Trocha	✓	MB	2,10 MT
TECNOLOGIA				Lingas	✓	MB	
Guia Satelital	✓	MB	ARAG	TREN TRASERO			
Mapeo Color	—			Rodado - Estado	✓	MB	124 X 36
Cortes Electricos Seccion	✓	MB	ARAG	Suspensión	✓	MB	CAMBIADO
Piloto Automatico	—			Rotulas	✓	MB	CAMBIADO
Telemetria	—			Trocha	✓	MB	2,10 MT
Estacione Meteorologica	—			Lingas	✓	MB	CAMBIADO
Caudalimetro de Carga	—			Cadenas	—		
Otros	—			ELECTRICIDAD			
PULVERIZACION				Bateria	✓	MB	CAMBIADO
Bomba Carga	✓	MB	REPARADO	Alternador	✓	B	
Bomba Pulverizar	✓	MB	REPARADO	Burro Arranque	✓	MB	REPARADO
Filtros	✓	B		Luces Delanteras	✓	B	
Mangueras	✓	B		Luces Traseras	✓	B	
Cañeria	✓	MB		Otras	—		
Porta Picos	✓	MB		SISTEMA HIDRAULICO			
Pastillas	✓	B		Bomba	✓	MB	
Otros	—			Mangueras	✓	B	
FRENOS				SISTEMA NEUMATICO			
Delanteros	—			Compresor	—		
Traseros	✓	MB	REPARADO	Mangueras	—		
OBSERVACIONES							