



# FICHA DE PERITAJE

ASJ AGRO - AGRO SAN JORGE



## AGRO SAN JORGE

MASSEY FERGUSON

Estimado cliente, este documento es muy importante para nosotros ya que describe el estado de la unidad la cual estamos recibiendo en parte de pago, para evitar problema es importante recibir las mismas en las condiciones pactadas en este documento.

Cualquier inconveniente en la entrega por favor le pedimos comunicarse antes de la misma.

Preritaje Tractores.		DIA: 15/6/24		
CLIENTE: DAMIANI LILIAN				
MARCA: MASSEY FERGUSON		MODELO: 292 DT	HS: 12400	AÑO: 2006
SERIE CHASIS: 292H206451		SERIE MOTOR: C 70540741		DOMINIO:
MOTOR:	Compresión:	Presión de aceite:	Agua radiador:	Estado:
Fugas:	Gaseo:	Ruidos anormales:	Humo Escape:	
MOTOR FUE REPARADO: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO		-HS REPARACION:		
OBSERVACIONES: SE COMPRO USO CON MOTOR REPARADO. - POSEE VIGIA.				
CAJA:	Tipo:	Estado: BUENO	DIFERENCIAL:	Estado: BUENO.
OBSERVACIONES:				
EJE DELANTERO:	HS ACEITE:	FUGAS:	ESTADO GRAL/DESGASTES: REGULAR	
EJE TRASERO:	HS ACEITE:	FUGAS:	ESTADO GRAL/DESGASTES: REGULAR.	
CUBIERTAS:	DELANT. 10/10:	TRAS. 10/10:	OBS:	
Chasis:	ESTADO 10/10: 8	Picaduras:	Golpes:	Puertas:
Pintura/calcos/llantas: BUENO.				
Estado cabina:		A/C:	Calefacción:	
INTERIOR 10/10: 6		Aspecto: BUENO	Tapizado: BUENO	Instrumental: BUENO.
Sistema combustible:	Tanque estado:	Filtros HS:	Fugas:	Hs Inyect:
Ruidos Anormales:	Últ revisión bba:	Arranque 10/10:	Obs: ARRANCA BIEN.	
INSTALACION ELECTRICA:	Batería:	Cantidad:	Estado de batería: BUENO.	
Luces: FUNCIONAN	Alternador:	Arranque:	Monitores:	Obs:
Enganche: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO	Extint.: SI NO	Perno eng.: SI NO	Tanque Combustible:	3 ptos.: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES:				
Válv. Ctrl Remoto	Tipo: CA CC	Cantidad: 4	Funcionamiento: SI	Fugas:
OBSERVACIONES:				
NEUMATICOS:	Delanteras tipo: 23.1-30.		Traseras Tipo:	
	Marca: PATE AGRO	Tipo: R D	Medias:	Tipo: R D
Estado Neum. Del:	Desgaste 10/10: 4	Presión:	Daños:	Reparada?:
Estado Neum. Tras:	Desgaste 10/10: 5	Presión:	Daños:	Reparada?:
Dirección:	Estado: BUENO.	Ruidos anormales:	Juegos:	Obs:
Incluye Implementos?:				
Documentación:				
OBSERVACIONES:				

LA CABINA TIENE 2 VIDRIOS ROTOS  
CARTERA DE MOTOR CON UNA FISURA.

Al recibir el vehículo mencionado, será revisado en nuestros talleres. Cualquier deterioro que se haya omitido u originado será descontado del precio pactado.