

WWW.KELLLUAFEN.COM

ASJ AGRO - AGRO SAN JORGE



Estimado cliente, este documento es muy importante para nosotros ya que describe el estado de la unidad la cual estamos recibiendo en parte de pago, para evitar problema es importante recibir las mismas en las condiciones pactadas en este documento.

Cualquier inconveniente en la entrega por favor le pedimos comunicarse antes de la misma.					
Preritaje Tractores. DIA: 27.18					
WEST WEST KUMMER					
MARCA: MASSEY MODELO: 4294 HS: AÑO: 2013 DOMINIO:					
SERIE CHASIS:	SERI	E MOTOR:	I A DOINI	Estado: A JEAJ	
MOTOR: PER KIN	Compresión:	Presión de aceite:	Agua radiador: $AG_{1/2}SP$	Humo Escape:	
Fugas:	Gaseo: 57	Ruidos anormales:		Turno Escaper	
MOTOR FUE REPARADO: \$i / NO -HS REPARACION:					
ODSEDVACIONES:					
CAJA:	Tipo:	Estado:	DIFERENCIAL:	Estado.	
OBSERVACIONES: US ACEITE: FLIGAS 4/2 ESTADO GRAL/DESGASTES: // JENV					
EJE DELANTERO:	HS ACEITE:	FUGAS WO			
EJE TRASERO:	HS ACEITE:	FUGAS NO	ESTADO GRAL/DESGASTES:		
CUBIERTAS:	DELANT, 10/10: 50%	TRAS. 10/10: 9%	OBS:	Puertas: DI LO	
Chasis: BUTHO	ESTADO 10/10: 9%	Picaduras: , v O	Golpes: NO	rueitas. Di Z	
District (rales (llantas: BUANA)					
Estado cabina: CABIM		A/C: NO	Calefacción: A Santado: A ROY 61.42 Instrumental: B 12.4		
INTERIOR 10/10: 8 %		Aspecto: BUENO	Tapizado: // erro /ep/	Hs Inyect:	
Sistema combustible:	Tanque estado:	Filtros HS:	Fugas:	113 HIYECU	
Ruidos Anormales:	Últ revisión bba:	Arranque 10/10:	Obs:		
INSTALACION ELECTRICA:	Batería: BERNA	Garrene	Estado de bateria: N VC		
11191712 10:11	Alternador: BIEN	Arranque: BIDN	Monitores:	Obs: 3 ptos.: SI NO	
Enganche: SI NO	Extint.: SI NO	Perno eng.: & NO	Tanque Combustible:	o pros or	
CREST VACIONES:					
	Tipo: CA CC	Cantidad:	Funcionamiento:	Fugas:	
Valv. Cerricultus					
OBSERVACIONES:	Tradition Tipe.				
NEUMATICOS:	Marca: Pilelli	Tipo: R D 14-9-24	Medias: ACLIANCE	Tipo: R D 18.4.54	
	Desgaste 10/10: 6	Presión:	Daños:	Reparada?:	
Estado Neum. Del:		Presión:	Daños:	Reparada?:	
Estado Neum. Tras:	HIJESEASIC TO/ TO:	Ruidos anormales:	Juegos: NO	Obs:	
Dirección:	Latado. 1) - a -				
Incluye Implementos?:					
Documentación:					
OBSERVACIONES: 2 P 4 B 17 P V					
6ASEO 40102 11 4000MAS POESTAS.					
DILLED CALA EN HATCHES					
CANIEDIA TRASE 94 DECE					
11 DELANTEGAS /1					
HS HOTER 7.542					
				and the second s	
		Name and the state of the state			